



6 rue des Hauts Musats
89 100 SENS
Tél. : 03 86 83 08 78
Fax : 03 86 83 04 27
Email : c-et-m@wanadoo.fr

LA LETTRE D'INFO

N°8 – Avril 2002

REX et C&M

Auteurs : Denis Mondière et Olivier Vanackère

MESURE UV EN 20 kV PAR HELICOPTERE

Départ France le 19 Avril 2002

Les photos sont extraites du film pris lors de la visite.




Attache isolateur

Phénomène très faible



Début de corrosion de la tringlerie

Phénomène très faible



Système attache rouillé ou desserré

Phénomène faible



Attache isolateur

Phénomène faible (deux photos)



Corrosion de la tringlerie IACM 5146

Phénomène assez présent et répétitif



Attache isolateur

Phénomène faible